Inspecta

SWEDAC ACKREDITERING 1181 ISO/IEC 17020(A)

INTYG
ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Intygsmottagare
Hyresbutiken AB

Industrivägen 32
931 44 SKELLEFTEÅ

Inspecta Kontor
Skellefteå
08-50113750

Vårt uppdragsnr
S8185969L

Ert ordernr

Kund
975961, Hyresbutiken AB

Industrivägen 32
931 44 SKELLEFTEÅ

Anläggningsnr/Kontaktnamn
LS8185969
Hyresbutik
Martin Lundmark
-
931 37 SKELLEFTEÅ

Objektnamn	Besiktningsdatum	Utförd enl	Registreringsnr
Mobil arbetsplattform	2014-04-11	AFS 2003:6	L873262
Uppställningsplats		**Platsnr**	**Besiktningsklass**
Olika		3245	
Tillverkare		**Tillverkningsnr**	**Tillverkningsår**
Dino		0016737	2010
Skötselfirma		**Typbeteckning**	**Inventarienr**
		160XT	Saknas

Resultat

Erbjuder betryggande säkerhet

Max antal personer	Maxlast kg	Personlyft korg	Nästa ordinarie besiktningsmånad
2	215		**2015-05**

Anmärkningar/Brister/Noteringar/Fast Information *)

Notering
- Matningskabel, förskruvning lös.

Detta intyg redovisar Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.
*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningsresultatet.

Inspecta Sweden AB

Utskriftsdatum	Besiktningsingenjör	Tel nr
2014-04-14	Henrik Wedin	08-50113750